Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 25657

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00025657
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 09/12/2015
OT fecha/hora impresion: 11/12/2015 6:00:00

Detalles del Equipo

Equipo:	HT141 740B EJ CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4F00508	Frente de Trabajo:	
Horometro:	2,553.50	Fecha/Hr. Requerida:	11/12/2015 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance Order	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B EJ - MAINTENANCE - 500HRS
Sistema:
Grupo:
Tecnico:
Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Mantenimiento PM 2

Trabajo Realizado:

lavado de motor y chasis drenaje de aceite de motor, cambio de filtros de aceite diesel hidraulicos, aire, se tomaran 15 muestras.

Observaciones:

Operativo.

HOROMETRO: 2573.7

INICIO (fecha/hora)	11/12/15	FINAL (fecha/hora)	

FIRMA	Roberto Suarez	Antonio Alvarado
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR